



CITTA' DI TORINO

Circoscrizione 7 – Aurora, Vanchiglia, Sassi, Madonna del Pilone
Corso VerCELLI, 15 – 10152 Torino
Tel. 01101135711 – Fax 01101135719
www.comune.torino.it/circ7 - circ7@comune.torino.it

Segreteria – tel. 01101135716/718/732 - fax 01101135755



Prot. n. 4518 /T2.160.2

Torino, 15 APR. 2016

Al Consigliere
Daniele MOISO

Oggetto: **Risposta all'interpellanza scritta - prot. 3106 del 15/03/2016:**
“Vespasiano di fronte al Motovelodromo”.

A fronte della sua segnalazione ed a seguito di mio sopralluogo, ho provveduto a segnalare la questione al Settore competente che riferisce quanto segue:

Il Servizio Verde Gestione provvede alla manutenzione ordinaria del parco Suor Michelotti con l'appalto integrato di manutenzione ordinaria del verde e dell'igiene urbana, che comprende anche la disinfezione dei wc funzionanti.

Il vespasiano citato in oggetto consiste in un vecchio prefabbricato di calcestruzzo con due orinatoi schermati da barriere aperte, un impianto residuale ed ormai obsoleto.

Nella primavera dello scorso anno si intervenne per fare riparare uno dei due elementi “doccetta distributrice a ventaglio” che funzionava malamente, individuando la causa nel pessimo stato della tubazione sotterranea che dal tombino di presa SMAT porta l'acqua ai due punti di uscita sempre aperti.

In seguito si rese necessario chiudere l'altra postazione del wc, dalla saracinesca sezionale posta nel pozzetto vicino al manufatto, per il perdurare di pericolosi ristagni d'acqua superficiali.


Nel novembre scorso il Servizio Controllo Utenze comunicò un consumo anomalo di acqua registrato dal contatore del wc, pertanto si rese necessario richiedere a SMAT di interrompere totalmente la fornitura idrica dalla presa posta su corso Casale per evitare ulteriori sprechi.

La settimana successiva si posizionarono 2 lamiera metalliche inamovibili alle entrate, per impedirne la fruizione.

Si riferisce che le operazioni necessarie a ripristinare l'impianto non sono semplici perché la tubazione interrata di adduzione acqua dal pozzetto SMAT alle doccette distributrici del vespasiano posto sul prato nei pressi della piastra da skate risulta ammalorata e deve essere sostituita integralmente, con la necessità di scavo nei pressi dell'apparato radicale di 2 esemplari secolari di platano. Si ritiene inoltre necessario sostituire il manufatto con uno nuovo di cui dovrà essere comprovata la resistenza al danneggiamento volontario, per diminuirne gli ingenti oneri manutentivi nelle aree verdi pubbliche non sorvegliate.

Tale intervento dovrà essere progettato all'interno di una manutenzione straordinaria.

Distinti saluti,



IL PRESIDENTE
Emanuele DURANTE