



Movimento 5 Stelle 2050
Circoscrizione 4 Torino
San Donato – Campidoglio - Parella

Torino, lì 24 GENNAIO 2024

Alla cortese attenzione
del Presidente e del* Coordinat* competente
Circoscrizione IV – Comune di Torino

INTERPELLANZA

“ PASSERELLA CICLOPEDONALE BAILEY DI CORSO REGINA MARGHERITA ”

PREMESSO CHE

Il 19 settembre 2023, a seguito di una segnalazione da parte di una cittadina che comunicava che era caduta a causa di un'asse rialzata sulla passerella Bailey di c.so Regina, scrivevo al presidente e ai coordinatori competenti per chiedere un controllo sia sulla passerella e sia sullo sfalcio dell'erba a ridosso di tale passerella.

PREMESSO INOLTRE CHE

A risposta l'ufficio Servizio Ponti, Vie d'Acqua ed Infrastrutture, in relazione alla mail di segnalazione del 19/09/2023, comunicavà che il Settore Verde e Parchi avrebbe provveduto nei giorni successivi, ad eseguire un intervento di sfalcio nelle aree attigue al ponte, ma in quanto alla manutenzione della passerella affermava che

“a seguito di sopralluogo effettuato nella giornata di ieri si è verificato che non sussistono pericolosità nell'utilizzo della passerella Bailey di c.so Regina Margherita; l'assito in legno che costituisce il piano di calpestio è regolarmente posizionato, senza sconessioni o sopraelevazioni che costituiscano ostacolo al passaggio. La segnaletica di pericolo accatastata ai due ingressi della passerella è stata lasciata sul posto a seguito di un precedente intervento ma verrà rimossa quanto prima, sebbene la stessa non costituisca ad oggi nessun intralcio al passaggio.”



Movimento 5 Stelle 2050
Circoscrizione 4 Torino
San Donato – Campidoglio - Parella

APPURATO CHE

Il 10 ottobre 2023 , durante il sopralluogo effettuato insieme al coordinatore Ciravegna, la passerella risultava con diverse assi rialzate, bulloni che uscivano e parti di barriere staccate, e quindi l'assito in legno che costituisce il piano di calpestio non era regolarmente posizionato, e vi erano diverse sconnessioni e sopraelevazioni che costituiscono ostacolo e pericolo al passaggio.

CONSTATATO CHE

I 2 sopralluoghi effettuati hanno avuto esito diverso.

INTERPELLA IL PRESIDENTE

A comprendere quali sono i metodi di analisi dei tecnici
A conoscere se il piano di calpestio e le barriere della passerella ciclopedonale Bailey verranno sistemate e in quali tempi

Primo firmatario

Federico Varacalli