



CITTA' DI TORINO

Circoscrizione 7 – Aurora, Vanchiglia, Sassi, Madonna del Pilone

Corso Vercelli, 15 – 10152 Torino

Tel. 01101135711 – Fax 01101135719

www.comune.torino.it/circ7 - circ7@comune.torino.it



Segreteria – tel. 01101135715/716/718/732 - fax 01101135755

Prot. n. **635** /T2.160.2

Torino, **24 GEN. 2019**

Al Consigliere
Davide **LANTERMINO**
S E D E

Oggetto: **risposta all'interpellanza - prot. 12351 del 13/12/18:**
"Impianto sportivo – pista di pattinaggio Colletta".

In merito alle domande poste dagli interpellanti si comunica per punti quanto segue:

- sono stati effettuati alcuni controlli in data 28/9/18 e 15/10/18;
- sì, la Circoscrizione ha ricevuto la documentazione richiesta;
- sì, si ritiene che la manutenzione ordinaria sia stata effettuata e si precisa che gli interventi di manutenzione ordinaria, considerata la tipologia del materiale da utilizzare, possono essere realizzati solo nel periodo estivo.

Inoltre, in merito alla documentazione fotografica allegata all'interpellanza, si trasmettono le seguenti informazioni.

Foto 1 – fessurazione del manto stradale: sono state chiuse le fessure presenti, anche quella fotografata, ma purtroppo, essendo l'impianto all'aperto, è esposto agli agenti atmosferici e ogni anno se ne presentano di nuove. Non appena la temperatura lo consentirà il concessionario provvederà a sistemare anche le altre.

Foto 2 – pavimentazione pista sopraelevata: è stata interpellata dal concessionario la ditta che ha realizzato negli ultimi anni due piste sopraelevate (in Lombardia e in Veneto) che ha spiegato che tali problemi non sono risolvibili con interventi di manutenzione ordinaria che sono comunque stati eseguiti nel 2017 e nel 2018, e le cui tracce sono visibili nella **foto 3**. Tali interventi verranno effettuati anche nel 2019, compatibilmente con le condizioni climatiche e il calendario agonistico, dal momento che per effettuarli sarà necessario chiudere l'impianto per qualche giorno come negli anni scorsi.

Foto 4 – battuto della lunetta interna alla pista sopraelevata: il ripristino di parte del battuto accanto alla zona ammalorata (visibile in foto) è stato effettuato nel 2018.

Foto 5 e 6 – interventi eseguiti e fessure nuove: i lavori svolti dal concessionario nel 2017/2018 sono in linea con quanto richiesto nella concessione.

Foto 7 e 8 – torri faro: è evidente che una non si accende. Non appena si è verificato il problema sono state contattate dal concessionario alcune aziende specializzate in torri faro con meccanismo di saliscendi come quelle in oggetto. La riparazione è possibile solo con l'ausilio di mezzi elevatori il cui utilizzo comporta dei costi non prevedibili.

Si evidenziano infine alcuni interventi realizzati dal concessionario da quando ha in gestione l'impianto:

- manutenzione parti lignee della balaustra;
- sistemazione e installazione nuove panchine;
- sistemazione pista piana (sono state sistemate le piastrelle che nel tempo si erano staccate);
- collegamento all'acquedotto, così da consentire, ad avventori e atleti, di dissetarsi;
- reperimento scarico fognario presente e suo ripristino;
- verifica della tenuta dei pannelli di recinzione;
- realizzazione pavimentazione;
- installazione copertura provvisoria con teli frangisole;
- taglio periodico del manto erboso;
- rimozione rami di alberi presenti fuori dalla recinzione che, causa maltempo, sono caduti all'interno dell'impianto danneggiando la recinzione. Situazione segnalata al Settore Verde Verticale.

Distinti saluti.



p. IL PRESIDENTE
Luca DERI

(il Vice Presidente
Ernesto AUSILIO)