



Alla Consigliera
della Circoscrizione 7
Daniela RODIA

S E D E

Oggetto: **risposta all'interpellanza – prot. 2833 del 27/8/24.**
“Pulizia caditoie Circoscrizione 7”.

Gentile Consigliera,

in merito all'interpellanza in oggetto Le invio una nota pervenuta dal Presidente della Società Metropolitana Acque Torino (SMAT) Paolo Romano.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Luca DERI



CITTA' DI TORINO

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.



Il Presidente

Via mail

Prot. n. DO/DCEN/LDG - 83869
Torino, 18 settembre 2024

Egr. Presidente
della Circoscrizione 7
Città di Torino
Gian Luca DERI

OGGETTO: Interpellanza prot. 2833 – Pulizia Caditoie Circoscrizione 7.

Con riferimento all'interpellanza dei Consiglieri Daniela Rodia e Daniele Moiso, prot. SMAT n. 81976 del 13/09/2024, avente per oggetto " Pulizia Caditoie Circoscrizione 7", si comunica quanto segue.

La SMAT S.p.A. ha eseguito una apposita mappatura del territorio cittadino, finalizzata ad ottenere il rilievo planimetrico delle circa 160.000 caditoie presenti, individuandone altresì le principali tipologie ed il loro stato di conservazione. Di queste, 15.085 ricadono sul territorio della circoscrizione 7.

Le attività manutentive svolte da SMAT sulle caditoie in gestione sono le seguenti:



- disotturazione/spurgo delle camerette di raccolta e delle condotte di allacciamento;
- sostituzione delle griglie rotte, instabili e/o oggetto di furto;
- rifacimento dei pozzetti e delle relative tubazioni di allacciamento alla rete fognaria principale.

La pulizia delle caditoie avviene tenendo in considerazione sia la sensibilità delle varie aree sia le necessità che emergono. Al fine di una programmazione il più possibile rispondente alle esigenze del territorio cittadino, si è proceduto all'individuazione di alcune aree sensibili sulle quali si interviene in modo preventivo, anche in aderenza con il Piano Comunale di Protezione Civile; nel dettaglio:

- aree depresse e sottopassi;
- aree ad elevato afflusso pedonale;
- fermate bus e tram;
- viali alberati.

La SMAT opera ed interviene anche a seguito di segnalazioni che pervengono:

- dai cittadini;
- dalle Circoscrizioni e Città di Torino;
- dal Corpo dei Vigili Urbani, ecc.



Sede Legale: Corso XI Febbraio 14 - I0152 Torino
Telefono: + 39 011 4645.111
Telefax: + 39 011 4365.575
Capitale Sociale Nominale: € 345.533.761,65
C.F. - P.IVA e Registro delle Imprese di Torino: 07937540016
Email: info@smatorino.it
PEC: info@smatorino.postecert.it
Sito Internet: www.smatorino.it



Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.



A seguito delle richieste, i singoli interventi vengono inseriti nei programmi settimanali; quelli che rivestono carattere d'urgenza vengono invece eseguiti nel corso della giornata.

Si precisa che tutte le segnalazioni ricevute sono state oggetto di verifica e di relativo intervento.

Con riferimento al numero degli interventi, si precisa che il servizio risulta in continua evoluzione e potenziamento; ad oggi le attività vengono eseguite nell'ambito di appalti esclusivamente dedicati a questa specifica attività. Nel triennio 2021 – 2023 sono stati eseguiti interventi su 160.719 caditoie; nel primo semestre del 2024 sono stati eseguiti interventi su 31.234 caditoie, dato in ulteriore crescita rispetto alla media del precedente triennio.

Nello specifico, per ciò che attiene al territorio della Circostrizione 7, nel primo semestre 2024 sono stati eseguiti 3.405 interventi; a questi, si sommano gli ulteriori 343 interventi eseguiti a luglio u.s. e i 421 interventi eseguiti ad agosto u.s..

Gli allagamenti che hanno colpito l'area nord del territorio cittadino, in particolare tra la fine di maggio e l'inizio di giugno, e successivamente l'area ai piedi della collina torinese all'inizio di agosto, sono riconducibili ad eventi meteo di natura eccezionale. La contemporaneità di pioggia, grandine e vento ha generato una consistente caduta del fogliame dagli alberi cittadini che, unitamente ai detriti di vario genere presenti sul sedime stradale, a seguito di ruscellamento verso le infrastrutture di drenaggio, ha comportato un rapido intasamento delle griglie e delle caditoie. Va considerato che, in caso di eventi intensi e temporalmente vicini tra di loro, anche le caditoie che sono appena state oggetto di manutenzione possono essere velocemente rese inefficaci.

Si precisa inoltre che gli eventi di tale portata non si abbattano in maniera uniforme sul territorio cittadino, ma si registrano picchi di intensità che – di volta in volta – colpiscono differenti zone e quartieri.

Restando a disposizione si inviano cordiali saluti.

Il Presidente
Paolo Romano
