



Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia Circoscrizione 7 Torino

INTERPELLANZA

con risposta in forma scritta

OGGETTO: LUNGO PO ANTONELLI, STACCIONATA AMMALORATA QUALI RIMEDI?

I sottoscritti consiglieri

PREMESSO

Che spesso si vedono sul territorio della Circoscrizione 7 le staccionate di legno ammalorate

CONSIDERATO

Che anche il Lungo Po Antonelli vi è un pezzo di staccionata ammalorata caduta lungo le sponde del fiume

Che questa staccionata è caduta perché marcita nella parte interrata, come tutte le altre

Che già in Lungo Po Antonelli un tratto di staccionata di legno ammalorata e caduta è stata sostituita da alcuni tronchi di alberi posizionati in orizzontale sul terreno (e anche questi in alcuni tratti iniziano a marcire)

VISTO

Che il legno "piantato" direttamente nel terreno, col quale rimane costantemente in contatto, a lungo termine tende a marcire sotto l'azione dell'acqua e dell'umidità in generale.

Che il pezzo interrato dovrebbe essere interamente ricoperto di materiali adeguati

INTERPELLANO

Il Presidente per sapere:

1. Se in Lungo Po Antonelli verrà sostituita la staccionata caduta, e nel caso quando
2. Se verrà sostituita nello stesso modo o se verrà pensata una diversa protezione dal viale alle sponde

Torino, 8 ottobre 2024

Patrizia ALESSI *Patrizia Alessi*

Domenico GIOVANNINI *Domenico Giovanni*

Francesco CARIA *Francesco Caria*



Presidente
Segr.
De

