

**CIRCOSCRIZIONE 1 ^**  
**Centro - Crocetta**



**CITTA' DI TORINO**

**MOZCII 19 / 2024**

**19/11/2024**

**PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 1 ^ - Centro - Crocetta**

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti: oltre alla Vicepresidente GRITTI Ilaria, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALTAMORE Antonietta	FALLETTO Pietro	ROMEO Caterina
BADINI CONFALONIERI Alberica	FILIPPI Marina	RUSPA Pietro
BALBO DI VINADIO Francesca Chantal	GERVASONI Maria Elena	STRANIERO Giovanni
BATTAGLINI Tommaso Maria Giovanni	LEVI MONTALCINI Piera	VALENTINO Claudia
BENEDETTI Paolo	MAINA Benedetta	
BORINI Alessandro	MARTINEZ Francesco	
BRIANZA Isabella	MOSSA Tiziana	
DI NARDO Antonio	NALLO Vittoria	

In totale, con il Presidente Facente Funzione, n. 21 presenti.

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: CAPETTI Filiberto Maria - POGGIO Graziella Elena - SAVIO Cristina - TAMBURINI Enrico

Con la partecipazione del Segretario CHIEZZI Andrea Carlo Antonio Pino

Ha adottato in

## SEDUTA PUBBLICA

il seguente provvedimento.

OGGETTO: MOZIONE AVENTE AD OGGETTO: SOSTITUZIONE CALOTTE LAMPIONI "SANTA TERESA".

Premesso che:

- In data 2 agosto 2024 è avvenuta una grandinata che ha interessato tutta la città di Torino di entità particolarmente elevata che ha causato danni ingenti ad arredo stradale, automobili e persone
- Uno degli elementi maggiormente danneggiati sono stati i lampioni pubblici denominati "santa Teresa", molto diffusi in quartiere crocetta, in cui la tipica calotta in vetro è stata rotta
- Nelle settimane seguenti sono stati rimossi i frammenti di vetro rimasti attaccati al palo, in modo tale da non creare ulteriori danni a persone, arredo urbano e automobili a causa di cadute accidentali
- Su numerosi lampioni, a distanza di mesi, ancora non è stata effettuata la sostituzione di una nuova calotta in vetro

Considerato che:

- L'assenza della calotta in vetro rappresenta un rischio per la sorgente luminosa, in quanto risulta non protetta in caso di maltempo e urti accidentali, che può sia rompersi sia cadere
- La calotta in vetro ha anche un importante ruolo nel rendere più uniforme nelle varie direzioni la luce trasmessa dalla fonte luminosa, garantendo una migliore illuminazione pubblica

### **Impegna La presidente e i coordinatori competenti**

A sollecitare Iren affinché venga sostituita la calotta in vetro dei lampioni di categoria "Santa Teresa" in quartiere crocetta rimasti privi di tale elemento.

Hanno riferito, oltre alla Vice Presidente Gritti, i Consiglieri Falletto e Martinez,

LA VICE PRESIDENTE

Invita i Consiglieri a votare la proposta di mozione mediante votazione elettronica.

Al termine della votazione la Vice Presidente proclama il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI: N. 21

VOTI FAVOREVOLI: N. 21

Per l'esito della votazione che precede

### IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

#### DELIBERA

Di approvare la mozione avente ad oggetto: "SOSTITUZIONE CALOTTE LAMPIONI "SANTA TERESA".

---

LA VICEPRESIDENTE

Firmato digitalmente

Ilaria Gritti

IL SEGRETARIO

Firmato elettronicamente

Andrea Carlo Antonio Pino Chiezzi