

CIRCOSCRIZIONE 5 ^
*Borgo Vittoria - Madonna
di Campagna - Lucento -
Vallette*



CITTA' DI TORINO

ODGCIS 3 / 2022

22/06/2022

**PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 5 ^ - Borgo Vittoria - Madonna di
Campagna - Lucento - Vallette**

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti: oltre al Presidente CRESCIMANNO Enrico, le Consigliere ed i Consiglieri:

ACQUARO Silvia	IPPOLITO Emanuele	TASSONE Giorgio
ARENA Alice	LAUDISA Federica	VALENTE Pasquale
BALLATORE Chiaffredo	LONGHI Elisabetta	VENTRA Carmela
BORELLI Luigi	MARTINA Luigi	ZUPPARDO Roberto
BORRELLI Simona	MASTROENI Caterina Francesca	
CANINO Antonio	REDAVID Cinzia	
CUZZILLA Antonio	SPERANZA Alessandro	
FRANCAVILLA Bruno	SUBBIANI Stefano	

In totale, con il Presidente, n. 21 presenti.

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: BATTAGLIA Giuseppe - CORRENTI Alfredo -
FRISINA Pasquale - MONTALBANO Deborah

Con la partecipazione del Segretario MAGNONI Umberto

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il seguente provvedimento.

OGGETTO: C. 5 - ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO: VIABILITA' STRADA DELLE GHIACCIAIE, VIA CALABRIA, VIA BORSI, LUNGO DORA LIGURIA, CORSO POTENZA E VIA FORLI'.

Premesso che

- L'immissione dal controviale di Corso Potenza (dir. Piazza Rivoli) su Via Calabria è stata segnalata dai residenti della zona come pericolosa, in particolare dalla attività GR MOTOSERVICE sita in Via Calabria ang. Corso Potenza, inquanto a causa della pista ciclabile inserita sulla todx, la svolta viene fatta sistematicamente invadendo la corsia opposta creando un problema di sicurezza evidenziato dai residenti della zona
- I veicoli che svoltano in strada delle ghiacciaie (dir. Lungo Dora Liguria) presentano la stessa difficoltà ampliata dalla presenza di un concessionario e di 2 impianti sportivi, nonché la piscina dei vigili del fuoco.

- a) CircoloTennisticoSportivoTaxiTorino
- b) GAM

Considerato che

- L'immissione sul controviale di Corso Potenza avviene già da Lungo Dora Liguria;
- che Strada delle Ghiacciaie è una via troppo stretta per il transito di 2 veicoli contemporaneamente, considerato quanto scritto nella premessa;
- che le strade in oggetto, hanno bisogno di una profonda manutenzione, essendo presenti notevoli segni di degrado pericolose per i frequentatori dei circoli, amplificata nelle giornate di pioggia causa assenza di un tombino di scarico;
- che negli anni si è aggiunta un'attività commerciale di vendita auto che ha evidenziato questi problemi;
- che c'è una scarsità di parcheggi.

Valutato che

- La richiesta arriva dai Cittadini e dalle attività del posto, nonché dai circoli presenti sul territorio;
- che con questa modifica si potrebbe creare dei posti parcheggio sul lato sx di Strada delle Ghiacciaie, diminuendo la stessa problematica evidnziata in precedenza.

Impegna il Sindaco e l'Assessore competente

a valutare la modifica della viabilità come da figura 1. e precisamente:

- a) Svolta dal controviale di Corso Potenza direzione Lungo Dora Liguria a senso unico
- b) Svolta in Via Calabria, sempre dal contro viale di Corso Potenza a senso unico fino all'incrocio

Via Calabria 33/ Via Calabria, rimanendo nel tratto successivo a doppio senso di circolazione come è attualmente;

c) Ripristinare l'asfaltatura di Strada delle Ghiacciaie, con la messa in sicurezza creando anche nuovi parcheggi sul lato sx della stessa, considerando la presenza di bambini e anziani che frequentano la zona sia della piscina (vigili del fuoco), sia dell'impianto sportivo di tennis che della bocciofila GAM, ritrovo di molti anziani.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Enrico Crescimanno

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Umberto Magnoni