



Presid.
Sgr. T.
De



122

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia Circoscrizione 7 Torino

INTERPELLANZA

con risposta in forma scritta

OGGETTO: GUARDRAIL PERICOLOSO PER I PEDONI IN CORSO CHIERI. ATTO SECONDO

I sottoscritti consiglieri

PREMESSO

Che nel Consiglio del 27 giugno 2022 avevamo discusso una Interpellanza con oggetto "GUARDRAIL PERICOLOSO PER I PEDONI IN CORSO CHIERI"

Che tale Interpellanza citava:

<<PREMESSO

Che alcuni anni fa in Corso Chieri hanno posizionato un guardrail che funge da barriera di sicurezza tra il passaggio pedonale e la strada

VISTO

Che la barriera di protezione in esame sulla sinistra di corso Chieri dal numero civico 29 in direzione della collina è rifinita con delle lamiera taglienti e pericolose verso il sentierino che funge da passaggio pedonale

Che invece dalla parte destra della strada il guardrail è rifinito in maniera diversa, senza lamiera taglienti, anche se non c'è il passaggio dei pedoni

CONSIDERATO

Che vi sono parecchie persone, compresi tanti bimbi, che percorrono questo piccolo sentierino per andare al Salgari Campus che si trova in Corso Chieri n.60

Che però soprattutto per i bambini le lamiere che delimitano questo guardrail sono pericolose e taglienti

Che proprio per il pericolo delle lamiere a volte i gruppi di persone camminano sul lato destro della strada, ma questo è pericoloso in quanto non c'è un passaggio pedonale e si cammina sulla strada con le macchine che transitano verso la collina. Vedasi foto allegata

SAREBBE OPPORTUNO

Che la parte interna del guardrail in esame fosse rivista, magari si potrebbe rivestire nelle parti pericolose con della gomma o sostituire i profilati metallici interni taglienti, nel tratto per arrivare al Salgari Campus. >>

Che tale Interpellanza chiedeva al Presidente:

<< 1. Se è al corrente della situazione sopra descritta

2. Se il guardrail posizionato è regolare

3. Se è possibile eventualmente fare un sopralluogo con i tecnici del Comune

4. Se è possibile posizionare una guaina di gomma o qualche altro manufatto per impedire che i bimbi possano farsi male con le lamiere (basterebbe fosse rifinito come dal lato destro della strada salendo verso il Salgari campus), oppure sostituirle>>

Che la risposta scritta citava:

<< In merito alla interpellanza in oggetto prendo atto della sua segnalazione che ho provveduto ad inoltrare al servizio suolo e parcheggi e al Servizio Mobilità e Viabilità della Città affinché verifichino la situazione e valutino le possibili soluzioni>>

RICORDIAMO

Che c'era stata la promessa di un sopralluogo tra tecnici comunali e consiglieri della Circostrizione 7

Che il sopralluogo non è mai avvenuto

VISTO

Che lo scorso venerdì è stato sostituito il guardrail dal lato opposto (che non aveva lame taglienti) a quello pericoloso sopra descritto

Che i cittadini hanno chiesto ai tecnici se veniva sostituito anche quello pericoloso con lamiera taglienti, ma la risposta è stata negativa.

INTERPELLANO

Il Presidente per sapere:

1. Perché non si è mai tenuto il sopralluogo concordato
2. Perché hanno sostituito il guardrail del lato opposto a quello segnalato
3. Se si procederà alla sostituzione del guardrail con lame taglienti, e in quali tempi

Torino, 9 ottobre 2024

Patrizia ALESSI

Domenico GIOVANNINI

Francesco CARIA

