

**LAVORI ESEGUITI DAL 01/03/04 AL 31/03/04**

1. Taglio marciapiedi sui controviali di c.so Lecce
2. Scavo per posa cavidotti dell'impianto d'illuminazione (AEM) sui controviali di c.so Lecce
3. Scarifica e ripristino della pavimentazione stradale sui controviali di c.so Lecce
4. Rettifiche banchine alberate su piazza Rivoli
5. Pulizia griglie stradali e realizzazione di inviti/sagomature d'angolo sui marciapiedi perimetrali di piazza Rivoli
6. Taglio marciapiedi sui controviali di c.so Lecce
7. Scavo per posa cavidotti dell'impianto d'illuminazione (AEM) sui controviali di c.so Trapani
8. Scarifica e ripristino della pavimentazione stradale sui controviali di c.so trapani
9. Ultimazione grandi trapianti su c.so Lecce ed installazione di nuovi esemplari arborei sulle banchine di c.so Lecce
10. Asportazione dei binari della Linea 1 e scarifica e ripristino della pavimentazione stradale su piazza Rivoli

1



2



Foto 1-2 : rettifica marciapiedi controviale ovest di c.so Lecce

3



4



Foto 3-4 :rettifica marciapiedi controviale est di c.so Lecce

5



6



Foto 5-6 :ripristino pavimentazione stradale controviale est di c.so Lecce

7



8



Foto 7-8 :sagomatura banchina spartitraffico est incrocio c.so Lecce/via Rosolino Pilo

39



40



Foto 9-10 :sagomatura banchina spartitraffico ovest incrocio c.so Lecce/via Rosolino Pilo

11



12



Foto 11-12 :posa cavidotti impianto illuminazione (AEM) controviaie ovest c.so Lecce

13



14



Foto 13-14 :posa cavidotti impianto illuminazione (AEM) controviale est c.so Lecce

15



16



Foto 15-16 :creazione nuovo accesso riservato per area di sosta taxi su piazza Rivoli

17



18



Foto 17-18 :risistemazione area verde lato nord di piazza Rivoli

19



20



Foto 19-20: rettifica banchina alberata su piazza Rivoli e ripristino pavimentazione stradale

21



22



Foto 21-22 :pulizia griglie di scolo e posa tubazioni raccolta acqua su piazza Rivoli lato nord

23



24



Foto 23-24 :rifacimento pavimentazione su piazza Rivoli lato sud

25



26



Foto 25-26 :rettifica marciapiedi controviale ovest di c.so Trapani

27



28



Foto 27-28 :installazione di nuovi esemplari arborei sulle banchine di c.so Lecce

29



30



Foto 29-30 :asportazione dei binari della Linea 1 e scarifica e ripristino della pavimentazione stradale su piazza Rivoli