

**CIRCOSCRIZIONE 6 ^**  
**Barriera di Milano - Regio**  
**Parco - Barca - Bertolla -**  
**Falchera - Rebaudengo -**  
**Villaretto**



**CITTA' DI TORINO**

**ODGCI6 5 / 2023**

**31/01/2023**

**PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 6 ^ - Barriera di Milano - Regio**  
**Parco - Barca - Bertolla - Falchera - Rebaudengo - Villaretto**

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti: oltre al Presidente LOMANTO Valerio, le Consigliere ed i Consiglieri:

ARAGNO Marco	CUFARI Paola	SCIRETTI Alessandro Ciro
BARBIERI Onofrio	LAMBERTI Deborah	SPERANZA Luciano
BERAUDO Andrea	MARINO Verangela	ZACCARO Giulia
BRAIATO Daniela	MARTELLI Isabella	ZITO Rocco
BREGA Monica	MATAROZZO Federica	
CADDEO Emanuele Giuseppe	PIARULLI Maria	
CAMBAI Fabio	ROBELLA Massimo	
CELENTANO Michele	SCAGLIOTTI Enrico	

In totale, con il Presidente, n. 21 presenti.

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: ANASTASIA Maurizio - BUSSO Marina Giovanna  
- CANGELLI Valter - PANZARINO Deana

Con la partecipazione del Segretario MANFREDI Paolo

Ha adottato in

## SEDUTA PUBBLICA

il seguente provvedimento.

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO "MARCIAPIEDI DIVELTI E TOMBINI INTASATI, QUANDO LA NATURA PRENDE IL SOPRAVVENTO"

### **PREMESSO CHE**

Da parecchio tempo, in CORSO GIULIO CESARE, dall'incrocio con strada Cebrosa, Via Cavagnolo e Piazzale Romolo e Remo, persiste una situazione di incuria e pericoloso distacco di parti di marciapiede spartitraffico, tra il corso principale e il controviale, causato dall'azione demolitrice delle radici dei platani.

### **PREMESSO CHE**

Più volte e con vari mezzi di informazione è stato segnalato dai cittadini e dalla circoscrizione stessa, la situazione di pericolosità sia per I pedoni che per gli automobilisti stessi, oltreché la evidente problematica causata dalle parti in pietra sollevate, e nascoste dal fogliame presente in loco, che in più volte hanno anche intasato I chiusini presenti.

### **CONSIDERATO CHE**

L'esposizione radicale dei platani, avendo raggiunto dimensioni considerevoli, non avendo grande spazio di espansione in sicurezza, ed in certi casi, come evidenziato nelle foto allegate, rasentando con il proprio fusto la carreggiata, crea una condizione di totale mancanza di sicurezza e di continuo danneggiamento del manto stradale, oltreché un distacco e nascosto pericolo per pedoni e motociclisti.

### **IL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 6 CHIEDE**

Al SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AGLI ENTI COMPETENTI, di attivarsi al fine di verificare in concerto con la circoscrizione, la reale problematica, e programmare con I coordinatori preposti, una verifica diretta sul posto, ed una serie di interventi, che possano eliminare il problema del distacco e danneggiamento dei marciapiedi, l'esposizione delle radici, e l'ammassarsi del fogliame nei chiusini, oltreché il contatto delle chiome con la segnaletica orizzontale sopraelevata.

Risulta fuori dall'aula il Consigliere CADDEO

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione per appello nominale, accerta e proclama il seguente esito:

PRESENTI 19  
VOTANTI 19  
FAVOREVOLI 19  
CONTRARI /  
ASTENUTI /

La proposta è approvata.

---

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente  
Valerio Lomanto

IL SEGRETARIO  
Firmato elettronicamente  
Paolo Manfredi

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. ODGCI6-5-2023-All\_1-foto\_ODG\_Marciapiedi...pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento