

CIRCOSCRIZIONE 6 ^
Barriera di Milano - Regio
Parco - Barca - Bertolla -
Falchera - Rebaudengo -
Villaretto



CITTA' DI TORINO

ODGCI6 25 / 2021

24/03/2021

**PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 6 ^ - Barriera di Milano -
Regio Parco - Barca - Bertolla - Falchera - Rebaudengo - Villaretto**

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti, oltre al Presidente SALERNO Carlotta, le Consigliere ed i Consiglieri:

ANASTASIA Maurizio	DI PUMPO Alessandro	MANECCHIA Ivo
AVRAMO Alessandro	FESTA Chiara	MARTELLI Isabella
BARBIERI Onofrio	GARCEA Domenico	RUSSO Daniele
BERAUDO Andrea	GIORGITTO Pasquale	SCAGLIOTTI Enrico
CAMBAI Fabio	LANZA Corrado	SCIRETTI Alessandro Ciro
CANGELLI Valter	LEDDA Antonio	ZITO Rocco
CATIZONE Giuseppe	LICARI Numinato	
CECCARELLI Saar	LOMANTO Valerio	
CIAPPINA Valentina	MANCINI Carmela	

In totale, con il Presidente, n. 25 presenti.

Con la partecipazione del Segretario GALLI Antonella.

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il seguente provvedimento.

OGGETTO: PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO IN MERITO A: "TRINCERONE - PONTI DI ATTRAVERSAMENTO STRADALE E PEDONALE: MESSA IN SICUREZZA E INFORMAZIONI SULLE VERIFICHE STATICHE".

PRESO ATTO CHE

- il trincerone tra Via Gottardo e Via Sempione, ha nove ponti di attraversamento stradale ed uno pedonale;
- sono tutti ponti, in cui non ci sono limiti di mezzi di trasporto e di carico;
- molti di questi ponti, sono utilizzati da mezzi pubblici su ruota: quello di Corso Giulio Cesare su binari - Linea 4;

CONSIDERATO CHE

- anche se sono tutti ponti con luce modesta, i mezzi pesanti tra cui quelli del trasporto pubblico ed in particolare il tram, con il passaggio dinamico creano delle forti vibrazioni;
- come è noto le vibrazioni possono creare delle fessurazioni e/o lesioni alle strutture portanti;

APPURATO CHE

- a parte una lesione ben visibile su un basamento del ponte sulla via Martorelli e cedimenti di alcuni mattoni di altri basamenti (vedi foto), non si evidenziano altri particolari segni di danni preoccupanti alle strutture;
- in molti casi subito al fianco dei parapetti dei ponti, anche se precedentemente segnalati con rete arancione da cantiere, risultano assenti i parapetti all'incrocio con le vie, con l'evidente pericolo di caduta per incoscienza o anche per disattenzione (vedi foto);
- in alcuni punti i marciapiedi pedonali sul lato del trincerone sono talmente mal ridotti da essere essi stessi un vero pericolo di inciampo.

IL CONSIGLIO DELLA VI CIRCOSCRIZIONE

INVITA

IL PRESIDENTE DELLA CIRCOSCRIZIONE AD ATTIVARSI PRESSO IL SINDACO E L'ASSESSORATO COMPETENTE

- per richiedere una verifica statica alla fessurazione del ponte sulla via Martorelli;
- chiedere quando è stata fatta l'ultima verifica statica dei ponti;
- provvedere alla messa in sicurezza per i pedoni;
- provvedere alla manutenzione dei marciapiedi, in particolar modo nei tratti in evidente stato di degrado ed in breve tempo;
- vietare l'uso dei tratti pericolosi, con idonee transenne e cartellonistica.

Risulta fuori dall'aula il Consigliere: BARBIERI

Per quanto sopra esposto il Consiglio, con votazione per appello nominale, accerta e proclama il seguente esito:

**PRESENTI 24
VOTANTI 24
FAVOREVOLI 24
CONTRARI /
ASTENUTI /**


La proposta è approvata

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Carlotta Salerno

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Antonella Galli



Ponte su via Martorelli



Ponte su c.so Vercelli



Ponte su via Mercadante



Ponte su c.so Giulio Cesare