

CIRCOSCRIZIONE N. 7
-9 MAG 2022
1510 T. T2 Cl. 160 Fasc. 2

Primo
[Signature]

TORINO BELLISSIMA

INTERPELLANZA AL PRESIDENTE Con risposta in forma scritta

“SITUAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE CORSO CASALE 246 ”

RILEVATO CHE

Alcuni cittadini hanno portato alla nostra conoscenza che in corso Casale 246 esiste un attraversamento pedonale la cui segnaletica orizzontale è praticamente consunta e che il semaforo lampeggiante, alimentato a batteria solare, funziona a singhiozzo.

CONSIDERATO CHE

Il suddetto attraversamento pedonale è utilizzato nel maggiore dei casi da famiglie con bambini vista la presenza di un istituto scolastico e di una casa famiglia.
Il luogo ove insiste l'attraversamento è sito in un rettilineo di corso Casale che consente agli automezzi e autoveicoli che lo percorrono il non rispetto del limite di velocità permesso per quel tratto di strada (ovvero 50 km/h) generando un pericolo per l'incolumità di chi utilizza l'attraversamento pedonale e per gli stessi automobilisti costretti molte volte a frenate brusche con il rischio di conseguenti incidenti.

EVIDENZIATO CHE

Non è consentito l'utilizzo di dossi di rallentamento (art. 42 del CdS e regolamento del CdS 179.5) poiché Corso Casale risulta via preferenziale per i mezzi di soccorso diretti agli ospedali.

SI INTERPELLA

Il Presidente e i coordinatori competenti affinché:

- Si provveda al ripristino della segnaletica orizzontale.
- Si richieda l'allacciamento alla linea elettrica esistente della segnalazione lampeggiante affinché sia sempre in funzione.
- Si prendano in considerazione soluzioni di segnaletica orizzontale come colorazione dell'asfalto per segnalare un'area sensibile, bande ottiche per il rallentamento degli autoveicoli.

Torino, 05/05/2022

I CONSIGLIERI
Francesco Caria
Maria Claudia Gianotto

[Signature]
[Signature]