



~~Presidente~~  
Direttore

Alla c.a. Alla Presidente della Circoscrizione 7

Luca DERI

## INTERPELLANZA

(a risposta scritta)

### Oggetto: Permanenza dissesto manto pedonale e stradale Circoscrizione 7

Premesso che a distanza di mesi dalla ns/ultima interpellanza e Vs/ risposta riguardo alle condizioni del manto stradale e pedonale nella Circoscrizione 7 nell'area via Giulia di barolo, Via Santa Giulia, Via Artisti, non solo non sono migliorate ma a seguito dei lavori eseguiti, sono drasticamente peggiorate; le strade risultano aggredite da lunghi trinceroni mal rattoppati, che lasciano trasparire una manutenzione trascurata ed abbandonata, in attesa di completamento.

Considerato che in prossimità del n. civico 32 di fronte al supermercato Carrefour Express sono stati svolti dei lavori che hanno coinvolto il marciapiede che dà l'accesso dei pedoni allo stesso supermercato; (si allegano foto);

Rilevato che già due pedoni sono caduti camminando sullo stesso marciapiede;

Considerato che di fronte alla Chiesa Santa Giulia adiacente alle strisce pedonali alcuni sanpietrini sono stati rimossi, e si è creata una fossa di diversi centimetri di profondità, e che la stessa costituisce pericolo d'inciampo per i cittadini, oltre che aver parvenza di degrado;

Verificato che tutta via Giulia di Barolo a partire da Corso S. Maurizio fino all'incrocio con via Santa Giulia presenta il suddetto dissesto stradale e pedonale in special modo i marciapiedi sul lato civico pari;

#### SI INTERPELLA IL PRESIDENTE

- Per sapere quando sono previsti gli interventi di completamento e di asfaltatura definitivi per la chiusura degli scavi eseguiti;
- Come e quando si intende intervenire di fronte al supermercato Carrefour Express per evitare che altri cittadini incorrano in rovinose cadute;
- Se è possibile verificare la sicurezza dei marciapiedi e la idoneità al transito di pedoni e di carrozzine.

Consigliere Giulia Gariglio

Torino, 03/04/2017






area pedonale



various traffic signs including a blue square sign with a white 'M' and other smaller signs.

BI



graffiti on the wall to the right of the door, including the word 'PUNZA' and other stylized letters.

graffiti on the wall to the left of the door, including the word 'DOLCI' and other stylized letters.



