



Sistema di gestione qualità
UNI EN ISO 9001:2015

Spett.le
SIAL S.R.L.
STRADA REGIONE GALLI, 3
10045 PIOSSASCO (TO)

Rapporto di Prova N. 207825/23

Nichelino 07/11/2023

Numero campione: 207825	Data accettazione: 26/10/23	Data inizio prove: 06/11/23	Data termine prove: 06/11/23
Descrizione Campione fornita dal cliente:	Materiale edile		
Identificazione Campione fornita dal cliente:	Stucco finestra piano piano		
Procedura Campionamento fornita dal cliente:	Campione consegnato dal cliente. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto	Data di campionamento fornita dal cliente:	26/10/2023
Campionamento:	.Effettuato dal cliente	Data ricevimento campione:	26/10/23
Luogo di Campionamento fornito dal cliente:	Via Pessinetto n°36, Torino (TO)		

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Nel caso di campionamento a cura del cliente, le informazioni identificazione del campione, data, luogo e procedura di campionamento, sono fornite dal cliente e il laboratorio ne declina la responsabilità.

Il laboratorio è iscritto al numero 068 dell'elenco della Regione Piemonte per l'autocontrollo dell'industrie alimentari.

Ove pertinente, i risultati non sono corretti per il recupero. Il recupero è compreso tra il 70% ed il 130 %

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Annotazione
06/11/2023-06/11/2023	Amianto in matrice (qualitativa) <i>D.M. 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All. 3</i>	Amianto Assente	L.O.D. = 100 mg/kg

Il Responsabile Tecnico
(o suo sostituto)

dott. Claudio Melano



Il Responsabile di Laboratorio
(o suo sostituto)

dott. Marco Roveretto



FINE RAPPORTO DI PROVA